

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 7 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 6~14°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料 检查施工人员安全措施. 检查三号屋顶护栏安装.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三号屋顶护栏安装 四号厂区旁电缆沟开挖
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		吴少峰
记 录 人: 吴少峰		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建