

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 11 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 5~14

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查混料车间屋顶支架安装情况 检查一号车间屋顶檩条安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		一号厂区屋顶檩条安装 混料车间屋顶屋面支架安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吴少坤	
记录人: 吴少坤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建