

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 18 日

星期: 一

天气: 晴

气温: -4~6

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料. 检查回号厂区屋顶檩条 安装情况.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		回号厂区屋顶檩条安装 回号厂区屋顶回平方线敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吴少坤	
记录人: 吴少坤	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



扫描全能王 创建