

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 19 日

星期: 二

天气: 晴

气温: -2'~6°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查三号厂区屋顶光伏支架。 检查四号厂区屋顶檩条安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		三号厂区屋顶光伏支架。 四号厂区屋顶檩条安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建