

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 25 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 1~6°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查现场施工安全措施。 检查五号车间屋顶四平方线敷设。 和檩条夹具安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		五号车间屋顶四平方线敷设。 五号车间屋顶檩条和夹具安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	梁少坤	
记录人: 梁少坤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建