

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0~5°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查五号车间屋顶檩条和夹具安装。 现场到货 10 台逆变器。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		五号车间屋顶回平方线敷设。 五号车间屋顶檩条夹具安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		梁少坤
记录人: 梁少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建