

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 27 日

天气: 阴

星期: 三

气温: -1~4°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查成品车洞屋顶四平方线敷设. 检查施工人员安全措施.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		成品车洞屋顶四平方线敷设和 檩条安装. 五号车洞屋顶四平方线敷设和 电缆套管安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		果少坤
记录人: 果少坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建