

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 28 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 1~5

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查二号车间屋顶材料搬运. 检查二号车间屋顶檩条夹具安装.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		二号车间屋顶材料搬运. 二号车间屋顶檩条和夹具安装
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		吴少坤
记 录 人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建