

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 30 日

星期: 六

天气: 雨加雪

气温: -1~3°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查到货组件一车, 共1300块. 检查成品车间组件安装.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		组件进厂卸车. 成品车间屋顶组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建