

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 9 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 0~12°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查现场逆变器安装。 检查五号车间屋顶施工垃圾清理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		五号车间屋顶逆变器安装。 三号车间混凝土屋顶组件和 逆变器安装。五号屋顶回平布线 敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吴少坤	
记录人: 吴少坤	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



扫描全能王 创建