

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 10 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 0~9°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查一号车间屋顶逆变器安装 检查一号车间屋顶回平方线敷设.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 一号车间屋顶组件及逆变器安装. 成品车间屋顶逆变器安装. 混凝土屋顶逆变器安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		梁少坤
记录人: 梁少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建