

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 13 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 1°~7°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查五号车间屋顶组件安装。 检查现场施工安全措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		五号车间屋顶组件分散。 五号车间屋顶组件安装 五号车间屋顶施工垃圾清理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吴少峰	
记录人: 吴少峰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建