

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 14 日

天气: 阴

星期: 六

气温: -7~6°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	检查五号车间屋顶垃圾清理 检查五号车间屋顶组件安装. 检查现场交流电缆到货.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		五号车间屋顶 组件和压块安装. 五号车间屋顶 组件分散.
其它事项		
本日现场监理人员	梁少坤	
记录人: 梁少坤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建