

监 理 日 志

日期: 2019 年 12月15日

天气: 阴

星期: 四

气温: -3~5

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	检查五号车间屋顶组件分散。 检查五号车间屋顶回平方线敷设。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		五号车间屋顶组件安装 五号车间屋顶组件分散, 回平方线敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建