

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 16 日

天气: 13月

星期: 一

气温: -2~8°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查四号车间屋顶组件安装。 检查四号车间屋顶施工人员安全措施。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		四号车间组件安装。四号车间屋顶 组件和夹具安装。 四号车间屋顶MC4接头连接。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		吴少坤
记 录 人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

