

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 18 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 0~8°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查三号车间屋顶 Mc4 接头和 逆变器连接, 发现 Mc4 接头制作 不规范, 下发通知单一张.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		五号车间屋顶汇流箱安装. 四号车间屋顶汇流箱安装. 一号车间屋顶组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建