

监 理 日 志

日期:2019年12月23日

星期:一

工程名称:渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

天气:阴

气温:0~7°

监 理 工 作 情 况	检查一号车间电缆头制作.	
	检查一号车间电缆敷设.	
	检查一号车间并网柜安装.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		五号车间屋顶交流电缆敷设.
		一号车间电缆头制作.并网柜 安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

