

监 理 日 志

日期: 2019年12月26日

星期: 四

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

天气: 晴
气温: 0~7°

监 理 工 作 情 况	所有屋顶逆变器. 汇流箱绝缘检测. 旁站项目并网发电.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		所有存间屋顶逆变器. 汇流箱调试. 一号. 二号. 三号 配电室并网发电	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		吴少坤	
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



扫描全能王 创建