

监 理 日 志

日期:2019年12月28日

星期:六

工程名称:渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

天气:晴

气温:-2~8°

监理 工作 情况	检查三号屋顶接地扁钢焊接。 检查三号屋顶桥架安装不符合规范。 已通知总包单位进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		一号车间屋顶组件安装。 三号车间、二号车间屋顶接地焊接。 三号车间屋顶桥架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	姜少坤	
记录人: 姜少坤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建