

监 理 日 志

日期:2020年1月1日

星期:三

工程名称:渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

天气:晴

气温:-6~4

监 理 工 作 情 况	检查混料车间屋顶发现电缆桥架安装不规范,已告知总包单位进行整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		混料车间屋顶桥架安装.接地焊接. 一号车间屋顶电缆桥架安装.接地焊接.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建