

监 理 日 志

日期: 2020年 01月 4日

星期: 六

天气: 阴

气温: -2~7

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查现场组件接地安装。 检查五号车间屋顶发现个别组件 压块没有压紧, 已告知总包单位进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		成品车间屋顶组件接地连接。 电缆桥架安装。 四号车间屋顶组件接地连接。 电缆桥架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吴少坤	
记录人: 吴少坤	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

