

监 理 日 志

日期: 2020年 1 月 7 日

星期: 二

天气: 阴

气温: -10~4℃

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查现场施工人员安全措施. 检查成品车间屋顶电缆桥架安装.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		成品车间屋顶电缆桥架安装. 整 改漏缺. 二号车间屋顶整改漏缺. 组件与 组件接地连接.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		果少坤
记 录 人: 果少坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建