

监 理 日 志

日期: 2020年 1月 9日

星期: 三

天气: 阴

气温: -2~4

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	检查四号车间屋顶整改漏缺项. 检查混料车间屋顶组件接地连接.	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度
		一车间屋顶逆变器电缆接头整改. 混料车间屋顶组件接地连接. 整改漏缺.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吴少坤	
记录人: 吴少坤	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



扫描全能王 创建