## 监 理 日 志

工程名称: 邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	<u>2019</u> 年	E <u>11</u> 月 <u>26</u> 日 星期 <u>二</u>	气候	晴	气温	-5~10°C	
监理人员动态: 1				材料进场	、取样见证	、合格情况:	
施工方人员动态:施工人员 30 人,管理人员 3 人。							
施工机械动态:一切正常							
施 进 工 度 情 位 况	2、1# <sub>2</sub>	箱变、预制舱、SVG 基础墙体 屋面组件分散; #屋面桥架敷设安装; #屋面组件安装;	<b>×砌筑</b> ;				
检查发现的问题	2、电	制舱穿线管壁厚与图纸不符; 缆支架高度与图纸不符; 架安装倾斜;					
处理措施、意见、结果		1、要求与图纸不符的进行更换; 2、倾斜桥架进行调整;					
协调内容	对接地	对接地扁铁镀锌层厚度进行抽检;					
记录人			总监	签阅			