监 理 日 志

工程名称: 邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

| 日期 | <u>2019</u> 年 | E <u>12</u> 月 <u>10</u> 日 星期 <u>二</u> | 气候 | 晴 | 气温 | -2~14°C | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|----|------|-----------------|---------|--|
| 监理人员动态: 1 | | | | 材料进均 | 汤、 取样见证、 | 、合格情况: | |
| 施工方人员动态:施工人员 41 人,管理人员 3 人。 | | | | | | | |
| 施工机械动态:一切正常 | | | | | | | |
| 施工部位 | 2、1#, 3、2#, 4、2#, 5、二: | 1、1#屋面四平方线敷设完成 100%; 2、1#屋面汇流箱支架安装完成 100%; 3、2#屋面直流电缆敷设; 4、2#屋面四平方线接头制作; 5、二次电缆就位; 6、SVG 就位, 4#屋面组件安装; | | | | | |
| 检查发现的问题 | 2#屋面 | 2#屋面接地焊接不符合规范 | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 要求按设计要求进行整改 | | | | | | |
| 协调内容 | 督促施 | 督促施工单位加快屋面施工速度 | | | | | |
| 记录人 | | | 总监 | 签阅 | | | |