监 理 日 志

工程名称: 邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	<u>2019</u> 年	E <u>12</u> 月 <u>12</u> 日 星期 <u>四</u>	气候	晴	气温	-5~12°C	
监理人员动态: 1				材料进均	汤、 取样见证、	、合格情况:	
施工方人员动态:施工人员 63 人,管理人员 3 人。							
施工机械动态:一切正常							
施工部位	2、2#, 3、二; 4、4#,	1、1#屋面直流电缆敷设; 2、2#屋面四平方线接头制作; 3、二次电缆接线; 4、4#屋面组件安装; 5、2#屋面接地焊接;					
检查发现的问题	2、电线	1、采光带防护不到位; 2、电缆表皮存在刮伤,扭曲严重; 3、桥架拐角未做保护;					
处理措施、意见、结果	要求派	〔 专人进行负责现场施工安全					
协调内容	项目进	项目进行过程验收;					
记录人	•		总监	签阅			