

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 14 日 星期 六	气候	晴	气温	-4~8℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 63 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、1#屋面四平方线电缆头制作完成； 2、2#屋面四平方线接头制作完成； 3、二次电缆接线； 4、4#屋面组件安装； 5、1#、2#屋面接地焊接完成； 6、3#屋面检修通道安装完成；				
检查发现的问题	环网接地焊接未做防腐处理已生锈； 个别桥架电缆过多，不符合要求；				
处理措施、意见、结果	要求对生锈的环网接地扁铁进行防腐除锈； 按照规范要求进进行电缆敷设；				
协调内容或其他	督促加快施工进度				
记录人		总监签阅			