监理日志

日期: 2019年 10月 10日

天气: 晴 温度:_2℃-20℃ 星期: 四

工程名称: 崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目(一标段、二标段)

监 理 工 作 情

况

- 1. 旁站十一号村放线、浇筑、振捣、敷设地膜、支架散料。
- 2. 将监理检查记录表 002 扫描并上传至监理云平台;
- 3. 将旁站记录表 008 扫描并上传至监理云平台。
- 4. 编写监理日志、照片上传到监理云。
- 5. 巡视检查二标段南窑村组件安装、直流电缆敷设、接地沟开挖、接地防腐。

	施工单位 施工内容及进度		施工内容及进度	
施工情况		1、十一号村: 浇筑灌注桩收尾、支架散料 明天计划: 支架安装 2、三道沟: 明日计划: 基础浇筑		
其 它 事	施工人员 20 人, 震动棒 1 把, 7 辆装载机。4 台电焊机;			
本日现场监理人员				
记录人:张良玉 总			总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	