

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 04 日

星期：五

工程名称：崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（四标段）

天气：晴转多云

温度：-5℃-8℃

监 理 工 作 情 况	1. 昨日雨天导致今天无施工。 2. 编辑整理前期资料 001-010； 3. 编辑打印第三季度考核表。 4. 编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、大营图： 明天计划：灌桩 2、大南营： 明日计划：支架安装 4、西坪村： 明日计划： 5、上车牛沟： 明日计划：挖接地沟
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发