

# 监 理 日 志

日期：2020年03月15日

天气：晴

星期：日

温度：-3℃—13℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1、由于崇礼区控制疫情管理严格，所有宾馆没有开始营业，还在张家口市里住宿； 2、上午业主通知我和他们一起去二标段现场检查，暂时租赁一台汽车 11:25 到达二标段现场，朝阳村村级电站两台逆变器发电正常、两台逆变器异常、一台逆变器没有工作，此电站总计发电量为 143560 度，南窑三合一电站两台箱变低压侧万能式断路器处于断开的状态，已经通知施工单位进行排查、整改； 3、编写监理日志上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		无
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	