监 理 日 志

日期：2020年03月20日

天气：晴

星期：五

温度：-2℃—14℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1、和业主去二标段现场，第三方检测光伏电站施工质量、接地电阻连续性测试； 2、下午三点去崇礼区英龙秀水湾小区入住，不需要隔离，河北省外人员必须单独隔离14天；（估计月底小区可以解封） 3、编写监理日志上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		二标段和五标段各一名负责人 第三方检测两人
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	