

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 21 日

天 气：____ 晴 ____

星期：六

温 度：-5℃—13℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、和业主去二标段现场，第三方检测光伏电站施工质量、接地电阻连续性测试、晚上 EL 检测，共计检测 120 块组件； 2、三标段报验过程资料； 3、编写监理日志上传到监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		二标段 六标段各一名负责人 第三方检测三人	
其 它 事 项	无		
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军	
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	