

# 监 理 日 志

日期：2020年03月22日

天气：晴

星期：日

温度：-3℃—13℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、和业主去二标段现场，第三方检测单位对电站进行辐照度测试、红外线热像仪测试； 2、箱变施工单位报验的资料不合格，已经通知其资料员重新做； 3、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		二标段 六标段各1名负责人 第三方检测单位3人
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲 振 军	
记 录 人 : 贲 振 军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	