

监 理 日 志

日期：2020年03月23日

天气：晴

星期：一

温度：-2℃—12℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1、和业主去六标段现场，第三方检测单位对六标段的电站进行红外线热像仪测试、逆变器转换效率测试，晚上 EL 检测 100 块组件； 2、编写监理日志上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		四标段 六标段各1名负责人 第三方检测单位3人
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	