

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 24 日

天 气：____ 晴 ____

星期：二

温 度：-1℃—13℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、和业主去三标段现场，第三方检测单位对三标段的电站进行红外线热像仪测试、逆变器转换效率测试，晚上 EL 检测 120 块组件； 2、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段 六标段各1名负责人 第三方检测单位3人
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发