

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 25 日

天 气：多云

星期：三

温 度：-3℃—16℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、补签三标段过程资料； 2、没有顺风车，所有没有参与三四标段的第三方检测； 3、把三月份的考勤表发给金兰； 4、各标段没有按照监理联系单内容消缺； 5、编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段 六标段各1名负责人 第三方检测单位3人
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发