

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 27 日

天 气：多 云

星期：五

温 度：0℃—11℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、和业主一起三标段，参与第三方检测单位对三标段电站的检测，辐照度采集、逆变器转换效率测试、电站施工质量检查等； 2、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		无
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发