

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 28 日

天 气：____ 多云 ____

星期：六

温 度：-2℃—10℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、周六业主休息，没有去施工现场； 2、补签六标段施工过程资料； 3、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		无
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发