

监 理 日 志

日期：2020年04月05日

天气：__阴__

星期日

温度：-2℃—16℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、和业主一起去二标段朝阳村级光伏扶贫电站检查光伏区消缺情况，消缺进展缓慢； 2、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		二标段3人光伏区消缺 其他标段没有施工人员
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲 振 军	
记 录 人 : 贲 振 军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	