

监 理 日 志

日期：2020年04月06日

天气：晴

星期一

温度：-2℃—17℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1、审阅一标段竣工图纸，发现支架基础图纸、防雷接地图纸、并网柜基础图纸与实际施工不符，已通知一标段重新修改竣工图纸； 2、编写监理日志上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		二标段3人光伏区消缺 其他标段没有安排施工人员消缺
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	