

# 监 理 日 志

日期: 2019年10月21日

星期: 四

工程名称: 崇礼区 9、28 个光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: 5℃ — -7℃

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 到一标段三道沟村、十一号村巡查, 督促施工单位消缺速度;</li><li>2. 公司通知赵向平明天离开崇礼项目;</li><li>3. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		各标段消缺整改
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 赵向平	
记 录 人: 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	