

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 26 日

星期: 六

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: -5°C - 11°C

监 理 工 作 情 况	1. 到六标段下窑子电站巡视电缆放线、接地扁铁焊接; 2. 到四标段大营图电站检查电缆沟深度及电站安装质量, 发现个别公母插头未压到位, 已要求施工方整改; 3. 巡视四标段西坪村施工现场; 4. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		二标段今日工作: 南窑村打对穿螺栓、安装背拉筋, 瑶沟村回填电缆沟, 朝阳村安装被拉筋, 做电缆头完成; 三标段今日工作: 敷设1kV电缆, 接电缆头; 四标段今日工作: 上碌碡沟围栏安装, 线路整改, 大营图整改线路, 回填电缆沟, 上车牛沟整改支架; 五标段今日工作: 半坝安装围网, 打等位连接线。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发