

监 理 日 志

日期: 2019年10月05日

星期: 六

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云

温度: 1℃-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 早上到一标段三道沟测量基础深度; 2. 之后到一标段十一号村巡检; 3. 下午到二标段南窑村三合一电站测量混凝土强度; 4. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村基础浇筑, 三道沟人工挖坑; 二标段今日工作: 南窑村(三合一)安装支架、接地沟开挖、直流电缆敷设; 界墙村、窑沟村安装支架, 朝阳村散料; 三标段今日工作: 下耗沁、赵侗沟村安装支架; 四标段今日工作: 大营图灌桩, 大南营支架安装, 山车牛沟挖沟; 五标段今日工作: 察汗陀罗村、五十家村、狮子沟村安装组件; 六标段今日工作: 红桦沟安装支架、接地焊接, 黄土板安装支架, 浇筑混凝土, 下天子安装支架、安装组件。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军、赵向平	
记 录 人: 赵向平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	