

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 12 日

星期: 二

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴转多云

温度: -4℃-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 到五标段进行预验收; 2. 编辑整改通知单; 3. 根据业主要求出具各标段预验收报告, 明天送往业主单位; 4. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作: 未施工。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发