

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 13 日

星期: 三

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度:  $-5^{\circ}\text{C}$  -  $13^{\circ}\text{C}$

|                            |                                                                              |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 给业主送监理预验收报告;<br>2. 到一标段三道沟、十一号村巡检;<br>3. 晚上审批施工资料;<br>4. 编写监理日志、照片上传到监理云。 |                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度             |
|                            |                                                                              | 今日工作: 未施工。                |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                            |                           |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                              | 责振军、赵向平                   |
| 记 录 人: 赵向平                 |                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发 |