

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 14 日

星期: 四

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: -5°C -6°C

监 理 工 作 情 况	1. 到一标段三道沟村、十一号村检查电站逆变器线缆安装质量; 2. 之后到二标段南窑村巡检; 3. 晚上上传监理初检报告 01-06; 4. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		各标段消缺整改。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发