

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 17 日

星期: 日

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云转晴

温度: -9℃-5℃

监 理 工 作 情 况	1. 到四标段大南营村、上车牛沟村、上碌碡沟村、大营图电站巡检, 要求施工方尽快消缺整改; 2. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		各标段消缺整改。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发