

监 理 日 志

日期: 2019年11月20日

星期: 三

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云

温度: 6°C-9°C

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 赵向平去一二标段现场巡视检查消缺进度; 2. 我去四标段检查计量表安装情况 3. 编写监理日志、照片上传到监理云。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | | 各标段消缺整改。 |
| 其 它 事 项 | 天气较冷, 各标段消缺整改速度缓慢, 电力公司外线正在施工中; 公司通知赵向平调回华阳检测。 | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 贲振军、赵向平 | |
| 记 录 人 : 赵 向 平 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发 | |