

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 25 日

天 气：多 云

星期：二

温 度：-2℃ — -16℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 六标段红旗营联村电站电力公司倒送电，个别逆变器无法正常发电，要求施工单位进行检查、消缺； 2. 由于电力公司内部流程问题，箱（柱）变低压断路器断开，光伏区暂时没有并网发电； 3. 编写监理日志、上传到监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		各标段消缺整改
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发