

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 26 日

天 气：多 云

星期：二

温 度：-3℃ — -10℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 六标段黄土板梁村联村电站、场上村电站电力公司倒送电，光伏区并网发电正常； 2. 由于电力公司内部流程问题，箱（柱）变低压断路器断开，光伏区暂时没有并网发电； 3. 编写监理日志、上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		无
其 它 事 项	下午 3 点公司派的实习生樊旭东到达张家口崇礼区项目	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军
记 录 人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发